


冬季検温の際のセッティング

寒い時期の手のひら検温はエラーが出やすい為、10月頃～3月頃までは、ひたいでの検温をお勧めします。

三脚のセッティングを工夫して、ひたい検温しやすい角度をお試しください。

※図を参考にしてください。




冬季検温の際のセッティング

寒い時期の手のひら検温はエラーが出やすい為、10月頃～3月頃までは、ひたいでの検温をお勧めします。

三脚のセッティングを工夫して、ひたい検温しやすい角度をお試しください。

※図を参考にしてください。



冬季検温の際のセッティング

寒い時期の手のひら検温はエラーが出やすい為、10月頃～3月頃までは、ひたいでの検温をお勧めします。

三脚のセッティングを工夫して、ひたい検温しやすい角度をお試しください。

※図を参考にしてください。

